

TRACER PAINT

PEINTURE DE TRACAGE AU SOL



Pistolet Tracer



7 bonnes raisons d'utiliser TRACER PAINT

1. Très bonne résistance **aux intempéries et aux U.V.**
2. Assure un marquage **durable**.
3. **Propreté** à l'utilisation.
4. Fonctionnement fiable au **débit régulier**.
5. **Facilité d'emploi** en application manuelle avec le pistolet, grâce à son capot ergonomique.
6. **Exempt** de solvants chlorés et aromatiques.
7. **6 teintes** : en standard, blanc et jaune – autres bleu, rouge, vert et noir.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Services

Pour réaliser des bandes de marquage au sol, en Industrie, Centres Commerciaux, dans les écoles, chez les transporteurs et délimiter les places de parking, matérialiser dans les ateliers les postes de travail, les voies de circulations piétonnes, les zones de stockage.

Pour signaler les limites des aires de jeux, terrains de sport, court de tennis.

S'applique aussi bien en extérieur qu'en intérieur sur ciment, goudron, asphalte, bois, surfaces peintes.

Caractéristiques	Canne à tracer	Mode d'emploi
<p>Composition : Liant acrylique, Pigments minéraux et organiques exempts de plomb et cadmium, Solvants : mélange complexe exempts de solvants chlorés et de composés aromatiques.</p> <p>Temps de séchage : 15 à 20 mn</p> <p>Température d'utilisation : +5°C à 50°C</p> <p>Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.</p> <p>Traçage de lignes (passage lent) : 1 couche 50 m, 2 couches : 25 m</p> <p>Traçage de lignes (passage rapide) : 1 couche 75 m, 2 couches : 37 m</p> <p>Gaz propulseur : Mélange isobutane et propane</p> <p>Volume net : 500 ml</p> <p>STOCKAGE ET MANUTENTION :</p> <p>Les aérosols doivent être conservés entre 15 °C et 25 °C et entre 50 et 60 % d'humidité relative.</p> <p>Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>		<p>Bien agiter l'aérosol tête en bas avant chaque utilisation pour bien mélanger la peinture, entendre nettement les billes.</p> <p>Adapter la buse sur l'aérosol. Placer l'aérosol sur la canne à tracer. Utilisation tête en bas, régler la hauteur d'application grâce au matériel employé en fonction de la largeur de ligne désirée.</p> <p>APRES UTILISATION : purger tête en haut (jusqu'à ce que le gaz sorte seul) pour nettoyer valve et diffuseur</p> <p><u>Conditions générales d'utilisations :</u> Quelle que soit la nature du sol, les conditions suivantes doivent être requises pour une bonne application du TRACER PAINT.</p> <p>Une préparation correcte de la surface à peindre est impérative pour obtenir une excellente adhérence de la peinture. Bien nettoyer la surface pour que celle-ci soit exempte de poussières, de salissures, graisses...</p> <p>Le taux d'hydrométrie doit être compris entre 10 et 50 %. La température d'application ne doit pas être inférieure à 5 °C.</p> <p>Pour une bonne qualité de ligne, le premier passage doit être effectué rapidement (couche d'impression), par contre le deuxième et éventuellement le troisième passage seront réalisés plus lentement afin d'obtenir le couvrant désiré.</p> <p><u>Recommandations par type de sols :</u></p> <p>BETON : Pour une application du TRACER PAINT sur un sol neuf, un délai minimum de 3 à 4 semaines est nécessaire pour le séchage du béton (norme DTU) et l'élimination de l'acidité.</p> <p>ASPHALTE : Il est conseillé d'attendre un délai d'au moins 15 jours pour faire un marquage sur un revêtement asphalte neuf pour ne pas altérer la qualité du marquage.</p> <p>Pour les sols SYNTHETIQUES et PEINTS il est conseillé de faire un essai préalable.</p>

FR13042023/8

7 en +

STADE LINE : Peinture pour le traçage de terrains de sports

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor